

АКТ

приемки объекта (территории) к началу учебного 2024-2025 года

«28» июль 2024 года

г. Екатеринбург

Комиссией в составе:

- председатель: Суворова О. С., начальник управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга;
- члены комиссии:
- Кырманова Д. Г., ведущий специалист управления образования Кировского района Департамента образования Администрации города Екатеринбурга
 - Халявина Н.Г., заведующий МАДОУ ЦРР-детский сад № 104;
 - Халявина Н.Г., ответственный по антитеррористической безопасности, заведующий;
 - Ионова Е. А., (ФИО), старший лейтенант полиции, представитель УВО по городу Екатеринбургу – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- детский сад №104, ул. Сулимова, д. 67

В ходе обследования установлено следующее:

Год постройки здания 1969 г., реконструкция – нет. Общая площадь объекта (территории) составляет 7607,79 квадратных метров. Протяженность периметра территории составляет 644,7 метра.

Объект (территория) представляет собой два здания. Вид строений кирпичные (одно строение – административное здание ДОУ, второе строение-здание склада). Административное здание ДОУ-двухэтажное, площадью 1941,7 кв.м. Фундамент из железобетонных блоков, стены кирпичные, облицованы силикатным кирпичом. Перекрытие чердачное и междуэтажное-плиты железобетонные. Проемы оконные 3-х пакетные пластиковые окна, не зарешечены. Вход в здание со стороны улицы Омская. Запасных выходов одиннадцать: 6 выходов на балконы второго этажа: три из которых выходят на ул.Омская и 3 выхода на ул.Сулимова; 2 выхода с торцевой стороны здания на 1-ом этаже со стороны ул.Омская (двери пластиковые с частичным остеклением верхней половины полотна, запирающиеся на врезной замок); запасной выход группы №1, вход на пищеблок на первом этаже со стороны ул.Сулимова и выход с медицинского кабинета со стороны ул.Омская оборудованы железными дверями, запирающимися на врезной замок.

Двухэтажная постройка-склад: площадь 145,4 кв.м. оборудована деревянными дверями которые выходят на ул.Сулимова. Перекрытия кирпичные, окна ничем не укреплены.

Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота, состояния ограждения): есть, по периметру территории МАДОУ ЦРР-детский сад №104 имеется металлический забор из прутьев высотой 2,5 метра. Со стороны центрального входа расположены ворота с закрывающейся калиткой, оборудованной домофоном. Целостность ограждения не нарушена.

Наличие КПП (где расположено) на первом этаже центрального входа.

Наличие видеонаблюдения: в наличии

- сколько всего видеокамер: 33

- сколько из них наружных: 19

- сколько из них внутренних: 14

- куда выходит система видеонаблюдения: кабинет заведующего, на пост охраны

- срок хранения информации, в сутках: 30 суток

Освещение по периметру территории: достаточно

Система оповещения и управления эвакуацией (имеется /нет): нет.

Наличие пожарной сигнализации (имеется /нет): имеется.

Система контроля доступа (имеется/нет, где установлена): имеется, вход на территорию ДОУ.

Наличие металлодетектора рамочный, ручной.

Исправность - да, нет.

На момент проверки подключен – да, нет.

Технические средства охраны:

Охранная сигнализация (что оборудовано) нет.

- автономная с выводом на пост охраны _____

- с выводом на охранную организацию (какую) _____

Тревожная сигнализация:

- сколько стационарных КТС 1, расположена в коридоре 1 этажа, второго корпуса.

- наличие брелков да, количество брелков 1, находится в кабинете замзав по АХЧ.

- с выводом на охранную организацию УВО по г. Екатеринбург;

Физическая охрана:

- наименование организации ООО ЧОП «Линкор», 3 чел.

- сколько постов, где расположены 1 пост на 1 этаже

- часы охраны круглосуточно

(Либо) Сторож _____ - _____ часы охраны _____ - _____.

Имеется ли помещение для охраны на 1 этаже (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система видеонаблюдения (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система ОС (да, нет) нет.

Имеется ли в помещении для охраны система КТС (да, нет) нет.

Потенциально-опасные участки на объекте: нет

Критические элементы: электрощитовая, тепловой пункт

Категория: присвоена 3

Первый акт обследования и категорирования объекта (территории) утвержден: 01.11.2019 г.

Паспорт безопасности объекта (территории) утвержден: 28.02.2020 г.

Недостатки (нарушения) в обеспечении антитеррористической защищенности объекта (территории) образования:

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 истек (2 финансовых года с даты первого акта категорирования):

1. Оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. В соответствии с п.31 ПП от 02.08.2019 № 1006 система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте, о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания.

В любой точке объекта, где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта, где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.

2. Оснастить объект (территорию) системой охранной сигнализации (пп.а) п.25 ПП от 02.08.2019 №1006). Периметр здания двери первого этажа на открытие и окна первого этажа на открытие и разбитие.

3. Оборудовать на первом этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделениях войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп.л) п.25 ПП от 02.08.2019 № 1006)

– Ранее выявленные и не устраненные недостатки, срок по которым согласно требованиям ПП РФ № 1006 не истек:

– Устраненные недостатки из ранее выявленных согласно требованиям ПП РФ № 1006:

1. Организован периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а так же периодическую проверку складских помещений (пп.ж) п.24 ПП от 02.08.2019 № 1006).

2. Исключено бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) (пп.и) п.24 ПП от 02.08.2019 №1006).

3. Осуществили мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (пп.к) п.24 ПП от 02.08.2019 №1006).

4. В соответствии с п.22 ПП от 02.08.2019 №1006 обеспечены мероприятия по защите служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности и иных документах объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории), которые включают в себя:

а) определены должностные лица, ответственные за хранение паспорта безопасности объекта и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

б) определены должностные лица, имеющие право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта и иных документах объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

в) осуществление мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта и иных документах объекта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;

г) подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта, и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).

5. Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах, поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах, а так же плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пп.л) п.24 ПП от 02.08.2019 № 1006).


6. Оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112 и поддерживать их в исправном состоянии (пп.г)п.24 ПП от 02.08.2019 № 1006).

– Рекомендации:

Предложения членов комиссии по устранению выявленных недостатков (нарушений):

Выводы комиссии: актуализация паспорта безопасности объекта (территории) требуется/ (не требуется) в соответствии с п. 48 (пп. _____) ПП РФ № 1006.


Председатель
Комиссии:



(подпись)


Суворова О. С.
(расшифровка подписи)

Члены Комиссии:




(подпись)

Кырманова Д. Г.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Ионова Е.А.
(расшифровка подписи)



(подпись)

Хамбаева
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)